

2200 SERIE

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 2200N95HV HI-VIS



La malla Dura-Mesh externa mantiene la apariencia limpia del respirador

La malla Dura-Mesh interior previene el colapso por el calor y la humedad

El filtro es protegido en ambos lados por la malla Dura-Mesh

El forro interior Softspun es cómodo cuando se pone en la cara

SOLUCIÓN HI-VIS (ALTA VISIBILIDAD)

El Respirador de partículas Moldex 2200N95HV Hi-Vis simplifica el trabajo del supervisor. El 2200N95HV hace destacar a los trabajadores de entre de la multitud; los supervisores pueden revisar rápida y fácilmente y verificar el cumplimiento.

INCREMENTE LA SEGURIDAD PARA EL TRABAJADOR

El respirador HV crea un ambiente de trabajo más seguro para los trabajadores. Si los trabajadores están en un lugar con mucho o poco tráfico, he inclusive en una zona de no tráfico, el respirador HV les ayudará a hacer notar la existencia de peligros potenciales.

MAYOR DURACIÓN, MENORES COSTOS

La malla plástica Dura-Mesh® exclusiva de Moldex, protege el medio filtrante por lo que mantiene su apariencia limpia por más tiempo. La capa interna de la malla resiste el colapsarse aún con la presencia de calor y humedad. Por lo que el respirador mantiene su forma por más tiempo. Por donde usted vea, la malla Dura-Mesh le ahorra dinero debido a que los trabajadores utilizan menos respiradores. El resultado es a menor consumo de respiradores

CONFORT EN SEGURIDAD

Varias innovaciones de diseño hacen que el 2200N95HV sea uno de los respiradores más cómodos en el mercado. El contorno moldeado del puente nasal provee a los trabajadores un sello cómodo que se ajusta a los contornos de su cara. El forro interior Softspun® y la almohadilla nasal de suave espuma elevan la comodidad a un nivel superior.

CARACTERÍSTICAS

- Alta visibilidad destacable entre la multitud.
- Fácil revisión de uso.
- La malla Dura-Mesh resistente al colapso y la deformación.
- Puente nasal moldeado que brinda mayor comodidad.
- No requiere de un molesto clip nasal metálico para sellar.
- Revestimiento interior Softspun que se siente suave al contacto con la cara.
- Almohadilla de espuma suave para la nariz elimina los puntos de presión.
- Durabilidad comprobada y ahorro de costos.
- Resistencia al calor y la flama de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2003 Sección 7.11.1.
- 100% Libre de PVC.

MOLDEX
Ideas that wear well.

APLICACIONES:

Ideal para entornos calurosos, húmedos y polvorientos como los de soldaduras, soldadura fuerte, desbastados, lijados, barridos, envasados, extracción de rocas, procesamiento de metales, cemento, minería subterránea, pulido, abrillantado, en contacto con cal, aves y textiles. Sin presencia de aceites. Nota: Para zonas con aceites presentes, debe utilizar un respirador R o P.

2200 SERIE

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 2200N95HV HI-VIS

NÚM. DE PRODUCTO/DESCRIPCIÓN	TALLA	EMPAQUE	CARTÓN
2200N95HV 2-Bandas Alta Visibilidad	M/G	20/Caja	12/Cajas

M/G = Mediano / Grande

ADVERTENCIAS AL USUARIO:

1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador y úselo durante todo el tiempo de exposición. El no hacerlo, reducirá la efectividad del respirador, la protección del usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaje en el área asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para su salud incluyen aquellos que no pueda ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado en el cuidado de la salud o situaciones relacionadas en donde pueda existir la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos, primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 (442) 234-1230. En México 01-800-836-5654

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA:

Para asistencia técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 442 234-1230. En México 01-800-836-5654.

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX
Ideas that wear well.

MOLDEX AMÉRICA LATINA
LÍNEA DE ATENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO

Tel. +52 (442) 234 1230
Fax. +52 (442) 234 1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es



Moldex-Metric, Inc.
CULVER CITY, CALIFORNIA, 90232
+1 (800) 421-0668



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR			CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		2200N95-HV	2201N95-HV	2207N95-HV	
84A-4395	N95	X	X	X	A B C J M N O P

1. Protection

N95 Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
- O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

USAR CONTRA:

1. Partículas en aerosol libres de aceite.

NO USAR CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son inmediatamente dañinos para su salud o la vida.
2. Concentraciones de contaminantes que excedan la máxima concentración de uso o 10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA; o lo que sea más bajo.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de partículas que generen vapores dañinos.
4. Para neblinas base de aceite.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no provee oxígeno y no debe ser usado en atmósferas las cuales contengan menos del 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si cualquier malestar físico ocurre, por ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
3. Abandone el área contaminada y reemplace el respirador si este ha sido dañado, maltratado, ya que un ajuste apropiado no se puede obtener o la respiración se vuelve difícil.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador por completo, incluyendo la parte del filtro y el área de las bandas por cualquier daño y/o grietas presentes en el material. Las grapas o perforaciones en las bandas no afectan el rendimiento del respirador.
5. No altere, modifique, o maltrate este respirador.
6. Guarde los respiradores utilizados en caja / bolsa en un lugar limpio, seco, y zona no contaminada.
7. Desechar el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las regulaciones locales.
8. Desechar a más tardar treinta días después de su primer uso.
9. Use el respirador antes de la fecha de caducidad impresa en caja / bolsa.
10. Si se utiliza para la soldadura, use la protección apropiada para ojos y cara.



Printed on Recycled Paper